

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第30批 2026年6月7日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D31N202606060085	举报人对受理编号：D31N202605240081处理结果不满意，答复结果中未说明这些门店的排气管道和烟道的高度和方向是否符合规定，及向小区内排放油烟是否合规。	抚顺市	群众身边的生态环境问题	由望花区政府主办。经查：1.经过整改该处6家餐饮商户均已安装油烟净化设备并正常运行，已全部将油烟排放口调整至高出屋顶位置。2.处油烟地排回要求已全部整改，4户存在风机噪音扰民商户均已按照整改要求加装风机减震、隔声设施。2.6月7日望花区执法队现场核查，未发现向小区内排放油烟的情况，有一处蒸汽排放口位于小区内，已在排放口处设置“蒸汽排口”标识。	部分属实	油烟达标排放，噪声得到有效遏制。	1.望花区执法队督促经营者依法经营，定期做好油烟净化设备、排烟管道和风机减震隔声设施的维护保养工作，确保设备正常运行。2.望花区政府将加强日常监管，有效遏制油烟、噪声扰民问题。同时向居民群众做好宣传解释工作，及时回应群众关切。	已办结	无
2	D31N202606060084	抚顺市新宾县上夹河镇，有人将油渍倾倒在南嘉禾村与五道沟之间的河岸上，有异味。	抚顺市	群众身边的生态环境问题	由新宾县政府主办。经查：1.上夹河镇南嘉禾村距五道沟约8公里，河道共约10公里，沿线涉及4个村屯，区域内无工业企业。2.6月7日，上夹河镇政府对河道沿线开展专项排查，未发现油渍倾倒在河岸上问题，仅发现少量生活垃圾、建筑垃圾。	部分属实	加强河道巡查管护，维护河道环境。	1.上夹河镇政府对生活、建筑垃圾当日清理完毕。2.上夹河镇政府强化河道巡查监管，发现乱倒垃圾等问题立即整改。	已办结	无
3	D31N202606060081	1.抚顺市顺城区12方块小区、13方块小区和42方块小区内的绿地被物业破坏建停车场。2.抚顺市顺城区人民广场南侧，浑河内有人非法捕鱼。3.抚顺市顺城区万达广场周边，摊贩露天烧烤，产生油烟。	抚顺市	群众身边的生态环境问题	由顺城区政府主办。经查：1.2025年9月，依据《采沉安居小区维修改造项目环境改造施工图设计》文件，对小区部分绿地实施硬化处理并规划施划停车位。改造前入户征集业主意见，两个改造区域同意率分别达95%、92.59%。目前车位施划工作已全部完工。相关流程与施工内容均符合《辽宁省物业管理条例》规定要求。顺城区42方块为汇银东榭封闭小区，园区无地面车位，无绿地破坏问题。2.2026年6月7日至8日，区农业农村局和市农业综合行政执法队现场核查，浑河沿线存在个人垂钓行为，现场未发现非法捕鱼行为。3.2026年6月7日，区住建局现场核查，顺城万达广场北侧有两家流动摊贩露天烧烤，未采取油烟收集净化措施，产生油烟。区住建局执法人员对违规烧烤摊贩进行宣传教育，两名摊贩均配合主动撤离。	部分属实	加强政策解释、加大巡查力度，杜绝问题反弹。	1.前甸镇及长春街道加强小区管理和政策宣传，优化停车秩序，提升人居环境。2.市农业农村局加大浑河沿线巡查和宣传，公布举报方式，发现非法捕鱼立即查处。3.区住建局加强对该点位的巡查检查，杜绝问题反弹。	已办结	无
4	D31N202606060053	1.抚顺市新宾县红升乡北峰堡沟村，新宾县北沟酒厂使用燃煤锅炉，无环保处理措施，烟气直排，产生的酒糟和废水污染土地。2.抚顺市新宾县新宾镇后仓村，新宾县冬洋酒厂，产生的污水渗入地下，污染土地。3.抚顺市新宾县北四平乡北四平村，新宾县源泉老酒坊使用燃煤锅炉，无环保处理措施，烟气直排，产生的污水渗入地下，污染土地。4.抚顺市新宾县新宾镇石碑村，新宾县全泉酒坊使用燃煤锅炉，无环保处理措施，烟气直排，产生的污水直排外环境。	抚顺市	群众身边的生态环境问题	由新宾县政府主办。经查：1.举报反映的4家酒坊均依法办理营业执照及食品生产加工小作坊许可证，采用粮食发酵工艺酿制白酒，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该类项目属于环评豁免类别。2.6月7日，抚顺市生态环境局新宾县分局联合3个乡镇政府，对4家酒坊开展现场检查。其中3家安装了0.1~0.2蒸吨燃煤小锅炉，未配套污染治理设施，烟气直接排放，1家采用土灶加热。4家均存在生产中冷却水未循环利用，直接外排问题。酿酒酒糟全部对外销售，现场无酒糟露天堆存现象。3.6月8日，抚顺市生态环境局新宾县分局委托第三方对酒坊排放的冷却水进行监测，排水水质达到《地表水环境质量标准》规定。	部分属实	监督企业整改到位，合法经营。	1.抚顺市生态环境局新宾县分局6月9日对4家酒坊下发整改通知，于7月10日前建成防渗循环水池、酒糟规范暂存池，实现冷却水循环利用，严防废液外流。9月10日前完成燃煤小锅炉拆改工作。2.3个乡镇政府加强对小酒坊的日常巡查，对发现的问题及时处置。	阶段性办结	无
5	X31N202606060055	抚顺市新抚区南台一路25号楼1单元附近恒星集团食堂排风机有噪声和震动，该企业停车场车辆产生噪音。	抚顺市	群众身边的生态环境问题	由新抚区政府主办。经查：此件与本轮督察第十九批编号X31N202605260083问题一举报内容相同。1.6月1日，恒星集团在食堂风机原有隔音设施的基础上加装了隔音板、隔音棉等隔音降噪设施，并在隔音板外部刷层水泥将隔音设施进行加固防潮，对风机进行了全密封。6月8日，新抚区住建局委托检测机构对食堂风机进行噪声检测，检测结果为38dB，符合《社会生活环境噪声排放标准》。5月31日、6月7日及6月8日，执法人员三次走访周边居民，居民均表示风机声音对生活没有明显影响。2.企业停车场停放员工车辆，车辆均已通过年检，车辆启动时有声音。	部分属实	整改风机降噪减震，确保噪声达标排放。	1.新抚区住建局加强对该企业食堂风机检查，保证风机隔音减震设施完整。2.企业加强对员工的管理，要求员工在车辆进出停车场时减速慢行并禁止鸣笛。	已办结	无
6	X31N202606060054	辽宁海蓝生态环保工程有限公司污泥粪污随意堆放，有异味，污水外流，环保设施未使用，夜间车辆运输产生噪音。	抚顺市	群众身边的生态环境问题	由新抚区政府主办。经查：1.海蓝生态环保工程有限公司主要业务是利用生活污水治理厂污泥生产园林绿化用土。2021年取得环评批复，2023年取得排污许可证。企业生产车间密闭，废气负压收集进入布袋除尘器并生物除臭塔净化处理后，经15米高的排气筒有组织排放。企业无生产废水产生，员工生活污水排入厂区化粪池，定期清掏，无外排。2.2026年6月8日抚顺市生态环境局新抚区分局现场核查，询问了企业2025年以来的自行检测数据，均达标排放。现场核查发现，企业环保设施运行台账记录不规范，生产车间门口有污泥遗撒并产生异味，运料车辆夜间行驶时产生噪声。3.2026年6月9日，市生态环境局新抚区分局委托检测机构对企业无组织排放进行检测，检测结果氨、硫化氢、总悬浮颗粒物符合《恶臭污染物排放标准》，臭气浓度超标。	部分属实	加强企业监管，规范污泥堆放管理，确保企业达标排放。	1.企业6月12日完成遗撒污泥清理，同时加强监管，杜绝遗撒污泥情况发生。2.市生态环境局新抚区分局对企业环保设施运行台账记录不规范、臭气浓度超标问题已立案，下一步将依法查处。3.落实企业环保主体责任，进一步提升管理水平，规范物料贮存，避免夜间车辆运输，稳定运行环保设施并实现达标排放。	已办结	无
7	X31N202606060010	抚顺市顺城区河北乡英石村一饭店毁林开山建房，未安装油烟净化设施，露天烧烤有油烟，且院内屠宰污水直排，有异味。	抚顺市	群众身边的生态环境问题	由顺城区政府主办。经查：1.该饭店房屋始建于1980年左右，2003年进行扩建、扩建，房屋占地面积约270平方米，部分建设在山坡上，没有建设审批手续。2.2026年6月7日和9日，相关部门现场核查，店内未安装油烟净化设施，店外露天烧烤产生油烟。饭店自主采购羊肉羊角等食材，未发现私屠滥宰行为。无屠宰污水产生，现场未发现异味。日常清洗肉品、蔬菜等污水经沉淀池处理后排入市政污水管，未办理排水许可。	部分属实	完善油烟净化设备，确保达标排放。依法办理相关手续。	1.2026年6月14日，抚顺市林草综合行政执法队已正式受理该案并启动调查处理程序。2.2026年6月7日，区住建局向该饭店下达《责令整改通知书》。6月8日，饭店已完成油烟净化设备安装，检测合格。区住建局要求饭店定期清洗油烟净化装置。3.区农业农村局加强日常监管，防止私屠滥宰行为。该饭店正在依法办理排水许可，预计6月19日完成。	阶段性办结	无
8	X31N202606060045	抚顺市东洲区碾盘乡沟沟村碾盘桥头处，一洗砂厂无占地手续和环保手续，破坏土地盗采河砂；没有环保处理设施，废水直排；物料露天堆放，运输车辆不苫盖，产生扬尘。	抚顺市	群众身边的生态环境问题	由东洲区政府主办。经查：1.该企业于2018年8月31日办理营业执照，2023年7月停产至今，占用的土地为沟沟村集体建设用地，有土地承包协议。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目属于环评豁免类别，无环保设施要求。2.2026年6月8日，碾盘乡政府联合市自然资源局东洲分局、市生态环境局东洲分局、区农业农村局、区执法大队现场核查，发现场地内洗砂设备已废弃，无洗砂池，无排水管道。现场未发现废水外排及周边挖掘痕迹，未发现破坏土地盗采河砂行为，存在料堆裸露未苫盖产生扬尘。	部分属实	落实抑尘措施，防止扬尘污染。	1.该企业6月9日对裸露砂石堆用防尘网进行全面苫盖。2.碾盘乡政府、市生态环境局东洲分局、东洲区执法大队等相关管理部门加强日常监管，严防问题反弹。	阶段性办结	无